



# MAGIC OIL 1 K EASY

Olejovo-vosková kombinácia prírodných olejov a voskov bez obsahu rozpúšťadiel, oxidatívne schnúca

## Použitie:

Kombinácia kvapalných olejov a kvapalného tvrdého vosku vhodná k impregnácii a povrchovej úprave:

- zbrúsených a vytmelených parkiet a drevených podláh
- drevených parkiet na podlahovom vykurovaní

## Vlastnosti výrobku/ prednosti:

Olejovo-vosková kombinácia vytvára priehľadný, paropriepustný povrch s otvorenými pórami. Obsah vosku v PALLMANN MAGIC OIL 1K EASY poskytuje efekt odpudzovania vody a nečistôt, ktorý mimoriadne dobre chráni povrch podlahy.

- Zvýrazňuje farbu a štruktúru dreva
- Odolný voči chemikáliám používaným v domácnosti
- GISCODE Ö10+ : oleje/vosky, bez rozpúšťadiel, neobsahuje butanonoxim



## Technické údaje :

Druh balenia :	plechová nádoba
Dodávané balenie:	1 l a 3 l
Skladovateľnosť :	min. 12 mesiacov
Spotreba na jeden náter <sup>(1)</sup> :	25 – 50 ml/m <sup>2</sup>
Teplota pri spracovaní:	cca 18 - 25°C a 35 - 65% rel. vlhkosť vzduchu
Prepracovateľný:	po cca 1 hod.*
Zaťažiteľný:	po cca 24 hod.*
Možnosť vytierania:	po cca 4 – 7 dňoch*

\*Pri 20°C a normálnych klimatických podmienkach.

<sup>(1)</sup> Spotreba môže kolísť v závislosti na savosti a vlastnostiach povrchu impregnovaného druhu dreva alebo parkiet.



**PALLMANN**

### Príprava podkladu:

Po dokonalom vytvrdnutí lepidla je možné začať s úpravou povrchu. Základné prebrúsenie urobte valcovou brúskou s brúsnym papierom Pallmann so zrnitosťou 36 až 100 (tmelenie po zrnitosti 60). Nakoľko sú hlavne pri olejovaných drevených podlahách požiadavky na kvalitu povrchu veľmi vysoké, je nutné urobiť ešte jemné brúsenie brúsnou mriežkou Pallmann so zrnitosťou 100 až 120 (eventuálne špeciálny brúsny papier Pallmann MULTI-LOCHPAD zr. 100). Povrch pre olejovanie musí byť po poslednom prebrúsení čistý, suchý a zbavený brúsneho prachu, prostriedkov na ošetrovanie podláh a pod. Špáry dokonalo vytmelené. Okraje je potrebné zbrúsiť brúsnymi materiálmi rovnakých zrnitostí ako ostatnú plochu.

### Spracovanie:

1. Plechovú nádobu nechajte pred použitím temperovať na odporúčanú izbovú teplotu (20°C) a obsah dobre premiešajte.
2. Naneste rovnomerne na podklad vhodným nástrojom (napr. lakovacou špachtľou Pallmann).
3. V rozmedzí medzi 10 – 30 minútou po nanesení plochu prepádajte a odstráňte prebytok materiálu.
4. Bezprostredne po zapadovaní 1. vrstvy naneste 2. vrstvu oleja s voskom Magic Oil 1K EASY. Okamžite, najneskôr však 30 minút po nanesení 2. vrstvy, opäť plochu prepádajte čistiacim béžovým padom a odstráňte prebytky. Následne rozleštíte bielym padom. Na ploche nesmie zostať žiaden prebytočný materiál.
5. Aby sa docielilo homogénneho povrchu, musí sa plocha po cca 20 minútach znovu preleštiť bielym padom.
6. Na základe rozdielnej savosti jednotlivých druhov drevenín a parkiet môže byť v niektorých prípadoch nutné naniesť nasledujúci deň 3. vrstvu. V podstate je nutné naniesť toľko náterov, koľko je potrebné k nasýteniu dreva.
7. Nanášanie valčekom: MAGIC OIL 1K EASY naneste 1x jednorázovým veľúrovňovým valčekom (Pallmann Tagesrolle Spezial) v tenkej a rovnomernej vrstve. Spotreba: cca 60 – 70 ml/m<sup>2</sup>, v závislosti na druhu dreveniny. Po cca 30 minútach odstráňte prebytočný materiál širokou špachtľou Pallmann alebo gumovou stierkou. Celú plochu potom prepádajte béžovým čistiacim padom Pallmann a následne rozleštíte bielym padom Pallmann.
8. Nástroje vyčistíte po použití čistiacimi utierkami Uzin CLEAN BOX.

### Údaje o spotrebe:

Odporúčame najmenej 2 nátery špachtľou

Odporúčané množstvo na jeden náter cca 25 – 50 ml/m<sup>2</sup>

Výdatnosť na 1l/vrstva cca 20 – 40 m<sup>2</sup>

Spotreba a doba schnutia môžu kolísať v závislosti na savosti a vlastnostiach povrchu impregnovaného druhu dreva alebo parkiet.

### Dôležité informácie:

- Výrobok je optimálne spracovateľný pri 18 - 25 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu > 35 % a < 65 %. Nižšie teploty a vysoká vlhkosť vzduchu predlžujú dobu schnutia, vysoké teploty a nízka vlhkosť vzduchu ju skracujú.
- Mnoho exotických drevenín, ako napr. teak, ipe lapacho alebo tiež wenge rovnako ako ihličnany, obsahujú látky (napr. inhibitory, živice alebo minerálne usadeniny), ktoré môžu zapríčiniť výrazné predĺženie doby schnutia, negatívne ovplyvniť sfarbenie alebo zosieťovanie. S ohľadom na veľký počet a rôzne vlastnosti je u týchto drevenín nutné bezpodmienečne overiť vhodnosť použitia tohto výrobku, rovnako ako vykonanie predbežného testu vhodnosti.
- Originálne balenie je pri skladovaní v miernom chlade možné uchovávať najmenej 12 mesiacov. Chránite pred mrazom a neskladujte pri teplotách vyšších ako 40°C.
- Plochu je možné zaťažiť najskôr 24 hodín po rozleštení.

- Pre dlhšiu životnosť podlahy sa odporúča používať prostriedok na ošetrovanie Palmann MAGIC OIL CARE a čistiaci prostriedok Pallmann CLEAN/ Neutralreiniger. Presný postup je uvedený v návode na ošetrovanie olejovaných podláh.
- Ďalej odporúčame riadiť sa okrem iného normou: DIN 18 365 „Kladenie parketových podláh

### Bezpečnosť práce a ochrana životného prostredia:

GISCODE Ö10 +. Olejovo-vosková kombinácia bez obsahu rozpúšťadiel. Nezápalná. Pri práci používajte ochranný krém na pokožku a zaistíte dostatočné vetranie.

### Dôležité upozornenie:

Pri kontakte výrobku s palmami alebo textilnými materiálmi hrozí nebezpečenstvo samovznietenia! Nasiaknuté handry, pady a pod. preto dôkladne navlhčíte vodou a uchovávať a likvidujte ich v tesne uzatvorených nádobách.

Brusný prach z systému schnúcich oxidáciou je samozápalný. Nebezpečenstvo požiaru! Vzniknutý brusný prach je nutné po dokončení brúsenia zamiešať s vodou a likvidovať v tesne uzavretých nádobách!

### Likvidácia:

Zvyšky nezmiešaného výrobku pokiaľ je to možné zlejte a znovu použite. Zabráňte úniku do kanalizácie, vôd a do pôdy. Kovové /plastové obaly zbavené zvyškov, vyškrapané prípadne vyčistené sú recyklovateľné (Intersoh). Nádoby s nevytvrdnutým zvyškom obsahu a nevytvrdnuté zvyšky výrobku sú zvláštny odpad. Nádoby s vytvrdnutým zvyškom obsahu sú stavebný odpad.

Tieto údaje vychádzajú z našich dôsledných výskumov a skúseností. Rozmanitosť súčasne použitých materiálov ako aj rozdielne podmienky na stavbách a pri spracovaní však nemôžu byť nami jednotlivo kontrolované alebo ovplyvnené. Kvalita vašej práce závisí preto vo vašom odbornom posúdení staveniska a správnom použití výrobku. V prípade pochybností previesť vlastné skúšky, alebo vyžiadať technické poradenstvo k aplikácii. Dbajte na smernice pre kladenie od výrobcu podlahoviny. Zverejnením tejto informácie o výrobku strácajú všetky skôr vydané informácie svoju platnosť. Aktuálne znenie tohto technického listu nájdete na internetových stránkach [www.podlahauz.sk](http://www.podlahauz.sk)



**PALLMANN**