



MAGIC OIL 2 K ORIGINAL

Olejovo-vosková kombinácia prírodných olejov a voskov oxidatívne schnúca vytvrdzujúca zosieťovaním po pridaní tužidla

Použitie:

Kombinácia kvapalných olejov a kvapalného tvrdého vosku vhodná k impregnácií a povrchovej úprave:

- zbrúsených drevených podláh
- zbrúsených parketových podláh, vrátane palubkových
- zbrúsenej drevenej dlažby
- kompletne zbrúsených viacvrstvových parketových dielcov
- výrobok je vhodný na podlahy s podlahovým kúrením.

- Lhká aplikácia
- Je možné nanášať špachtľou i valčekom
- Zvýrazňuje farbu a štruktúru dreva
- Odolný voči chemikáliám používaným v domácnosti
- GISCODE Ö10 (oleje/vosky, bez rozpúšťadiel)
- Protišmyk R 10/ DIN 55130
- DIN 53160 (odolnosť proti slinám a potu)
- DIN EN 71-3 (Bezpečnosť hračiek; 3. časť: Migrácia stanovených prvkov)

Vlastnosti výrobku/ prednosti:

Olejovo-vosková kombinácia vytvárajúca priedušný, paropriepustný povrch s otvorenými pórmí. Vďaka obsahu vosku má rovnomerne zamatový vzhľad. Tužidlo zaisťuje veľmi rýchle vytvrdnutie výrobku. Toto rýchle schnutie umožňuje renovovať vo veľmi krátkom čase, a to i vo veľmi silne zaťažovaných priestoroch (reštaurácie, hotely, obchody, kancelárie...), podlahy sú po vyschnutí cez noc plne mechanicky a chemicky zaťažiteľné. Na základe vyššej hustoty nasýtenia má povrch vyššiu vodeodolnosť a odolnosť voči znečisteniu, než akú ide dosiahnuť pri jednozložkových olejoch na parkety. Jeho vysoká odolnosť voči znečisteniu je takmer zrovnateľná s lakovanými parketami. MAGIC OIL 2K taktiež nevyžaduje náročnú údržbu obvyklú u jednozložkových olejov na parkety.

Technické údaje :

Druh balenia :	plechová nádoba
Dodávané balenie:	1 l a 2,75 l (odtieň bezfarebný)
Dodávané balenie:	2,75 l (farebné oddtieneň
Skladovateľnosť :	min. 12 mesiacov
	Chráňte pred mrazom!
Farba:	tmavohnedá
Spotreba na jeden náter ⁽¹⁾ :	25 – 50 ml/m ²
Teplota pri spracovaní:	cca 18 - 25°C
Prídavok tužidla:	10 %
Doba spracovateľnosti:	do 2 hodín*
	(po rozmiešaní s tužidlom)
Ďalšie spracovania:	v intervale cca 10 – 30 minút* (po nanosení)
Povrch je možné zaťažiť a vytierať:	po cca 12 hodinách*

*Pri 20°C a normálnych klimatických podmienkach.

⁽¹⁾ Spotreba môže kolísať v závislosti na savosti a vlastnostiach povrchu impregnovaného druhu dreva alebo parkiet.



PALLMANN

bringt's auf den Punkt.

MAGIC OIL 2K ORIGINAL

Príprava podkladu:

Po dokonale vytvrdení lepidla je možné začať s úpravou povrchu. Základné prebrúsenie urobte valcovou brúskou s brúsnym papierom Pallmann so zrnitosťou 36 až 100 (tmelenie po zrnitosti 60). Nakoľko sú hlavne pri olejovaných drevených podlahách požiadavky na kvalitu povrchu veľmi vysoké, je nutné urobiť ešte jemné brúsenie brúsnou mriežkou Pallmann so zrnitosťou 100 až 120 (eventuálne špeciálny brúsny papier Pallmann MULTI-LOCHPAD zr. 100). Povrch pre olejovanie musí byť po poslednom prebrúsení čistý, suchý a zbavený brúsneho prachu, prostriedkov na ošetrovanie podláh a pod. Pri aplikácii farebného oleja s voskom MAGIC OIL 2k odporúčame urobiť záverečné brúsenie valcovou brúskou s brúsnym papierom Pallmann zrnitosti K 80 a potom celú plochu prebrúsiť jednokotúčovou brúskou so špeciálnym brúsnym papierom Pallmann Multi – Lochpad zr. 100 alebo 120 (pred aplikáciou predovšetkým farebného Magic Oil 2 K neodporúčame používať viackotúčové brúsky, napr. Trio, pretože dochádza k prílišnému vyhladeniu povrchu). Okraje je potrebné zbrúsiť brúsnymi materiálmi rovnakých zrnitostí ako ostatnú plochu.

Spracovanie:

1. Plechovú nádobu nechajte pred použitím temperovať na teplotu pre spracovanie a obsah dobre premiešajte.
2. MAGIC OIL 2K dobre potrepte, rozmiešajte s tvrdidlom a naneste rovnomerne na podklad vhodným nástrojom (napr. lakovacou špachtľou Pallmann).
3. V rozmedzí medzi 10 – 30 minútou po nanesení plochu prepádajte a odstráňte zvyšok materiálu zeleným padom Pallmann.
4. Bezprostredne po zapadovaní 1. vrstvy naneste 2. vrstvu oleja s voskom Magic Oil 2K. Prakticky ihneď, najneskôr však 30 minút po nanesení 1. vrstvy, opäť plochu prepádajte a odstráňte zvyšky zeleným padom Pallmann a následne rozleštite bielym padom. Na ploche nesmie zostať žiaden prebytočný materiál.
5. Aby sa docielilo homogénneho povrchu, musí sa plocha po cca 20 minútach znovu preleštiť bielym padom.
6. Na základe rozdielnej savosti jednotlivých druhov drevín a parkiet môže byť v niektorých prípadoch nutné nanieť nasledujúci deň 3. vrstvu, napr. buk (pred nanášaním nasledujúci deň je potrebné urobiť medzibrus bėžovým padom, aby došlo k otvoreniu pórov a tým k riadnej príľnavosti medzi vrstvami).
7. Nanášanie valčekom: MAGIC OIL 2K naneste 1x mohėrovým valčekom Pallmann LSM v tenkej a rovnomernej vrstve. Spotreba: cca 70 – 90 ml/m², v závislosti na druhu dreveniny. Po cca 30 minútach odstráňte prebytočný materiál širokou špachtľou Pallmann alebo gumovou stierkou. Celú plochu potom prepádajte zeleným padom Pallmann a následne rozleštite bielym padom Pallmann.
8. Nástroje vyčistite po použití čistiacimi utierkami Uzin CLEAN BOX.
9. Pre dlhodobú životnosť podlahy odporúčame pravidelné ošetrovanie podľa údajov výrobcu prostriedkom MAGIC OIL CARE a bežné čistenie prostriedkom Pallmann CLEAN/Neutralreiniger. Intervaly ošetrovania sú uvedené v návode na ošetrovanie pre výrobky rady Magic Oil 2K.
10. Naolejované parketové plochy sa nesmú behom prvých 12 hodín po aplikácii oleja s voskom MAGIC OIL 2K zakrývať!

Údaje o spotrebe:

Odporúčame najmenej 2 nátery špachtľou. Odporúčané množstvo na jeden náter je 25 – 50 ml/m². Spotreba a doba schnutia môžu kolísaf v závislosti na savosti a vlastnostiach povrchu impregnovaného druhu dreva alebo parkiet.

Dôležité informácie:

- Po pridaní tvrdidla (zložka B) do nádoby s olejom (zložka A) sa nesmie plechovka pevne uzavrieť – hrozí nebezpečenstvo rozstrhutia a vystretknutia obsahu nádoby.
- Originálne balenie je pri skladovaní v miernom chlade uchovať najmenej 12 mesiacov. Chrániť pred mrazom. Už použité obaly tesne uzatvorte a obsah rýchlo spotrebujte.
- Najlepšie spracovateľné pri 18 - 25 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu > 35 % a < 65 %. Nižšie teploty a vysoká vlhkosť vzduchu predlžujú dobu schnutia, vysoké teploty a nízka vlhkosť vzduchu ju skracujú.
- Pre vytmelenie špár je nutné použiť vhodný tmel na drevo Pallmann.
- Plochu je možné zaťažiť najskôr 12 hodín po rozleštení.
- Prvé ošetrovanie a čistenie je možné u výrobkov rady Magic Oil 2 K urobiť najskôr po 12 hodinách. Pre dlhšiu životnosť podlahy je nutné používať prostriedok na ošetrovanie Pallmann MAGIC OIL CARE a čistiaci prostriedok Pallmann CLEAN/ Neutralreiniger. V návode na ošetrovanie pre radu Magic Oil 2 K je uvedený presný postup na ošetrovanie a čistenie.
- Ďalej odporúčame riadiť sa okrem iného týmito normami a technickými listami: DIN 18 365 „Kladenie parketových podláh“, DIN 18 367 „Kladenie drevených dlažieb“ a DIN 18 365 „Kladenie podlahových krytín“.
- U nie úplne obvyklých druhov driev (exotické dreveniny), a masívneho prírodného korku môžu po nanesení vzniknúť značné rozdiely vo farbe. Odporúčame vyžiadať si odbornú radu a urobiť u zvoleného dreva skúšobný náter.
- U palubiek so zrazenou hranou („V“ špára) odporúčame taktiež odbornú radu.

Bezpečnosť práce a ochrana životného prostredia:

GISCODE Ö10 – Zložka A: Nie je klasifikovaná ako horľavina, avšak pozor na nebezpečenstvo samovznietenia (viď „Dôležité upozornenie“). Zložka B: Nie je klasifikovaná ako horľavina. Obsahuje izokyanáty. Označenie Xi: „Draždivá“. Môže vyvolať senzibilizáciu pri styku s kožou. Pri práci dobre vetrajte, používajte ochranný krém, ochranné rukavice a ochranné okuliare. Pri styku s kožou okamžite umyte veľkým množstvom vody a mydlom. pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne prepláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. Riadte sa mimo iného: ustanoveniami vyhlášky o nebezpečných látkach GetStoffV, bezpečnostnými pokynmi na etikete obalu a bezpečnostným listom.

Pozor:

Pri kontakte výrobku s palmami alebo textilnými materiálmi hrozí nebezpečenstvo samovznietenia! Nasiaknuté handry, pady a pod. preto dôkladne navlhčite vodou a uchovávajúte a likvidujte ich v tesne uzatvorených nádobách.

Dôležité upozornenie:

Brusný prach z systému schnúci oxidáciou je samozápalný. Nebezpečenstvo požiaru! Vzniknutý brusný prach je nutné po dokončení brúsenia zamiešať s vodou a likvidovať v tesne uzavretých nádobách!

Likvidácia:

Zabráňte úniku do kanalizácie, vód a do pôdy. Kovové /plastové obaly zbavené zvyškov, vyškrapané prípadne vyčistené sú recyklovateľné (Intersoh). Nádoby s nevytvrdeným zvyškom obsahu a nevytvrdené zvyšky výrobku sú zvláštny odpad. Nádoby s vytvrdeným zvyškom obsahu sú stavebný odpad. Zvyšky výrobku preto pokiaľ možno nechať na vzduchu vytvrdnúť a potom zlikvidovať ako stavebný odpad.